

Sommario

ALLEGATO 1 - LOTTO 1 – N° 12 CASSONI SCARRABILI DI VARIA CUBATURA - SEDE AZIENDALE DI VIA ROMOLO MURRI, MAGENTA (MI);	1
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 024;	2
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 026;	4
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 030;	6
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 039;	7
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 041;	8
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 042;	10
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 044;	11
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 075;	13
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 205;	14
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 038;	15
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 056;	17
NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 032;	18
ALLEGATO 2 - LOTTO 2 – N° 3 PRESS CONTAINER - SEDE AZIENDALE DI VIA ROMOLO MURRI, MAGENTA (MI);	19
PRESS CONTAINER ELETTRICO NUMERAZIONE: ALA M 103;	19
PRESS CONTAINER ELETTRICO - NUMERAZIONE: ALA M 101;	21
PRESS CONTAINER ELETTRICO NUMERAZIONE: ALA M 104;	23
ALLEGATO 3 - LOTTO 3 – N° 2 SPARGISALE - SEDE AZIENDALE DI VIA ROMOLO MURRI, MAGENTA (MI);	25
SPARGISALE SCARRABILE – BOMBELLI 4/5;	25
SPARGISALE SCARRABILE – BOMBELLI 7/9;	27
ALLEGATO 4 - LOTTO 4 – N° 1 CISTERNA SCARRABILE - SEDE AZIENDALE DI VIA ROMOLO MURRI, MAGENTA (MI);	30

LOTTO NR. 1 :

NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 024;

- Peso indicativo: 2000 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Foto 1 (frontale + 1 lato)





Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)



Evidenze:



NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 026;

- Peso indicativo: 1780 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;


Foto 1 (frontale + 1 lato)




Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)



Evidenze:





NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 030;

- Peso indicativo: 3200 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 30 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Evidenze: portellone posteriore parte inferiore corrosa

Foto 1 (frontale + 1 lato)





Foto 2 (interno)



NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 039;

- Peso indicativo: 2180 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FRONTE PIEGATO;

Foto 1 (frontale + 1 lato)




Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)



Evidenze: Sezione incarramento dissaldata



NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 041;

- Peso indicativo: 1960 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;


Foto 1 (frontale + 1 lato)



Foto 2 (posteriore + 1 lato)




Foto 3 (interno)



Evidenze:






NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 042;

- Peso indicativo: 1780 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Foto 1 (frontale + 1 lato)



Evidenze:

Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)

NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 044;

- Peso indicativo: 1880 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Foto 1 (frontale + 1 lato)




Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)



Evidenze:





NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 075;

- Peso indicativo: 1640 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;


Foto 1 (frontale + 1 lato)




Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)



Evidenze:



NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 205;

- Peso indicativo: 2200 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 25 MC;
- COLORE: GRIGIO;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Foto 1 (frontale + 1 lato)



Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)



Evidenze:



NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 038;

- Peso indicativo: 2060 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Foto 1 (frontale + 1 lato)



Foto 2 (posteriore + 1 lato)





Foto 3 (interno)



Evidenze:



NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 056;

- Peso indicativo: 1640 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Foto 1 (frontale + 1 lato)



Foto 2 (posteriore + 1 lato)






Foto 3 (interno)



NUMERAZIONE CASSONE: ALA M 032;

- Peso indicativo: 2040 kg;
- VOLUME INDICATIVO: 17 MC;
- COLORE: VERDE;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;

Foto 1 (frontale + 1 lato)




Foto 2 (posteriore + 1 lato)



Foto 3 (interno)



Evidenze:



LOTTO 2 – N° 3 PRESS CONTAINER - SEDE AZIENDALE DI VIA ROMOLO
MURRI, MAGENTA (MI);

PRESS CONTAINER ELETTRICO NUMERAZIONE: ALA M 103;

- VOLUME INDICATIVO: 20/22 MC;
- COLORE: BIANCO;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;





PRESS CONTAINER ELETTRICO - NUMERAZIONE: ALA M 101;

- VOLUME INDICATIVO: 20/22 MC;
- COLORE: BIANCO;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;
- CE, MANUALE;





PRESS CONTAINER ELETTRICO NUMERAZIONE: ALA M 104;

- VOLUME INDICATIVO: 20/22 MC;
- COLORE: BIANCO;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;





LOTTO 3 – N° 2 SPARGISALE - SEDE AZIENDALE DI VIA ROMOLO MURRI,
MAGENTA (MI);

SPARGISALE SCARRABILE – BOMBELLI 4/5;

- VOLUME INDICATIVO: 4/5 MC;
- COLORE: BIANCO;
- MOTORE DIESEL;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;
- CE, CONFORMITA' E MANUALE





SPARGISALE SCARRABILE – BOMBELLI 7/9;

- VOLUME INDICATIVO: 7/9 MC;
- COLORE: BIANCO;
- MOTORE DIESEL;
- STATO: DANNEGGIATO FONDO E PARETI BUCATE;
- CE, CONFORMITA' E MANUALE.







LOTTO 4 – N° 1 CISTERNA SCARRABILE - SEDE AZIENDALE DI VIA ROMOLO MURRI, MAGENTA (MI);



